


▶▶▶ ACCIDENTES LABORALES

RIESGO DE ATRAPAMIENTO



**Mutua
Montañesa**

Muy fácil



www.mutuamontanesa.es



**Mutua
Montañesa**

Muy fácil

Los **atrapamientos** constituyen una tipología de accidente laboral muy frecuente en trabajos con máquinas, equipos de trabajo y herramientas con mecanismos móviles, con consecuencias en muchas ocasiones, **GRAVES o MORTALES**.

Se producen tanto durante su uso como su mantenimiento, por contacto con la propia herramienta (disco, broca, fresa, etc.) o con elementos de transmisión (rodillos, correas, engranajes, cadenas, etc.).



CAUSAS PRINCIPALES IDENTIFICADAS

- ▶ Dispositivo de **parada de emergencia ausente** o inaccesible.
- ▶ **Procedimiento inadecuado** o inexistente para ejecutar la tarea en la máquina.
- ▶ **Equipos de trabajo** con elementos móviles accesibles debido a la falta, retirada o mal estado de resguardo, diseño incorrecto de la máquina, etc.
- ▶ **No desconectar el equipo** de trabajo en la ejecución de **tareas de mantenimiento**, ajuste o revisión.
- ▶ **Ausencia de útiles y accesorios** para alimentación manual de la pieza.
- ▶ **EPIs (guantes) / Ropa de trabajo inadecuada** (poco ajustada).
- ▶ **Visibilidad deficiente**, espacio insuficiente en el lugar de trabajo.
- ▶ **Formación, información y/o experiencia insuficiente** o inadecuada para ejecutar el trabajo.
- ▶ **No ejecutar las medidas preventivas** previstas.



MEDIDAS PREVENTIVAS

- ▶ **Comprobar e instalar** el resguardo, o los dispositivos fijos o móviles de seguridad, que impidan el acceso al punto o zona de peligro.
- ▶ **No anular** o puentear los **dispositivos de seguridad** de la máquina.
- ▶ Instalar y comprobar el correcto funcionamiento de los dispositivos de **parada de emergencia** en máquinas, equipos o herramientas, situándolos al alcance del trabajador, a distancias regulares de la línea de producción.
- ▶ **Parar o desconectar** el equipo previamente a efectuar el **mantenimiento**. Verificar el estado de la máquina y tomar medidas que eviten su arranque o conexión accidental.
- ▶ Realizar un **mantenimiento adecuado**, que incluya un estado de limpieza idóneo del equipo de trabajo para conservarlo en condiciones de seguridad, así como del entorno y accesos.



- ▶ **Proveer de útiles y accesorios** para evitar riesgos de atrapamiento en las máquinas de alimentación manual.
- ▶ **Proveer de EPI's** a los trabajadores, conforme a los riesgos a los que se exponen, y adaptarlos a sus características.
- ▶ Emplear **ropa de trabajo ajustada**, sin bolsillos o partes sueltas que puedan quedar atrapadas o dificulten la labor del trabajador y **evitar el uso de anillos, cadenas o pelo suelto**.
- ▶ Proveer de **iluminación y espacio adecuado**, con iluminación localizada que evite contrastes en la zona de peligro, y una correcta delimitación de la zona de trabajo.
- ▶ Establecer **procedimientos de trabajo específicos** para la tarea en cuestión.
- ▶ **Formar e informar a los trabajadores** sobre los riesgos, las medidas preventivas e instrucciones de seguridad derivadas del uso de equipos de trabajo y tareas a realizar.

